

RICHTLIJNEN BIJ GEBRUIK VAN **ROADTECH** HIJS- EN SJORBANDEN

Waarschuwing

1. Het niet naleven van de volgende waarschuwingen kan leiden tot ernstige schade aan de lading, de dood of letsel.
2. Alleen gebruiken indien getraind.
3. Een rondstrop rekt uit wanneer deze wordt belast.
4. Kan falen indien beschadigd misbruikt of overbelast.
5. Inspecteer een rondstrop vóór en tijdens elk gebruik. Gebruik deze nooit bij twijfel en indien deze beschadigd of overbelast is.
6. Bescherm de rondstrop altijd tegen scherpe randen of ruwe oppervlakken van de lading. Gebruik waar nodig randbescherming.
7. Selecteer voor gebruik de juiste rondstrop met betrekking tot de toepassing, capaciteit en de oppervlaktecondities van de lading.
8. De toegestane capaciteit van de rondstrop mag niet worden overschreden. "Voorkom overbelasting".
9. Gebruik de rondstrop "niet" als het label met de nominale capaciteit is verwijderd of onleesbaar is.
10. Vermijd zuur, alkali en zonlicht.
11. Bind geen knopen in de rondstrop omdat de sterkte hierdoor sterk wordt verminderd.
12. Gebruik de rondstrop "niet" als er tekenen zijn van schade door hitte, chemische schade, overmatige slijtage of andere defecten.
13. Raadpleeg altijd de hijslast tabel voor capaciteitsvermindering van de rondstrop vanwege de hijshoek.
14. Probeer de rondstrop niet zelf te repareren.
15. Een last mag alleen op een rondstrop worden geplaatst als schade is uitgesloten.
16. Sleep de rondstrop niet onder de last vandaan.
17. Plaats de rondstrop op de juiste manier zodat deze na gebruik gemakkelijk is te verwijderen.
18. Probeer geen vastgelopen of vastzittende lasten vrij te trekken met een rondstrop.
19. Plaats rondstroppen zodanig dat ze de lading stevig vasthouden.
20. Een rondstrop dient zo te worden aangebracht dat de last gelijkmatig over de hele rondstrop wordt verdeeld.
21. Opslag (bij voorkeur hangend) in een goed geventileerde, droge, vorstvrije ruimte, buiten bereik van UV-straling.
22. Een natte rondstrop alleen drogen in de lucht, niet in de buurt van warmtebronnen.
23. Voor het gebruik van rondstroppen geldt een temperatuurbereik van -40 tot +100 C.
24. Rondstroppen die zijn bevroren mogen nooit gebruikt worden.
25. Wordt er getwijfeld, schakel dan altijd een deskundig persoon in.